

# Bryggbesiktning 19/3 2016

## Samtliga Bryggor

- Borttagning tampar inför vintern
- Alla som har ”ombordstigningspallar” måste ses över.
- Vissa eluttag är överbelastade och ser brända ut

## Brygga D

- Defekt bom plats 17,20,21
- Bom saknas plats 10
- Släphjul saknas till landgång samt vattenfast fett till fästet behövs.

## Brygga E

- Klammer 25mm ska sitta på vattenslangen istället för spik
- Översyn av pottoner på bommar då vissa är i dåligt skick
- Bryggan vid plats 42 har lätt slagsida

## Brygga F

- Översyn av pottoner på bommar då vissa är i dåligt skick
- Anslagstavlan är lös, tas bort?
- Vinkelbeslag på bryggände bör kallgalvas
- Se över hängkabelns upphängning mellan brygga och land

## Gästhamnsbrygga

- Översyn av samtliga förtöjningar
- Galvfärg till elstolpar

## Brygga G

- Kantskydd på landgång nedre del mot brygga bör ses över
- Översyn av anslutningsstolpe
- Klammer 25mm ska sitta på vattenslangen istället för spik

## Brygga I

- Sprucket flytelement vid ramp förlänga landgång?
- Översyn landfäste
- Elstolpe lös plats 40
- Översyn och byte av plank hela bryggan

## Brygga K

- Kantskydd på landgång nedre del mot brygga bör ses över
- Nylonrullar på landgång?
- Förlänga landgången för att inte belasta början på bryggan?

## Brygga L

- Nylonrullar landgång
- Måla stolpe längs ut med galvad färg
- Bom vriden plats 11

## Brygga M

- Landgång saknar glidfunktion
- Plankbyte

## Brygga N

- Översyn landgång

## Brygga O

- Rullar saknas landgång
- Bryggnock längst ut skadad
- Dåliga bojar

## Brygga P

- Översyn skruvförband

## Brygga R

- Glidfunktionen landgång tunt material

## Brygga S

- Dra åt överliggare
- Vattenslang ligger ute och flyter

-