

## Bryggbesiktning 2018-04-13

Samtliga bryggor borstas. Tvättas rent från fågelskit.

### Brygga F

- Plats 12/14 bom bärgas. Ersättes med ny 6-meters.
- 

### Gästhamnsbrygga

- Några nya förtöjningsringar monteras.
- Dykbesiktning kättingar.

### Brygga G

- Stolpe fastsättes vid landfästet. Längre skruv. Koll av övriga stolpar..

### Brygga K

- Vattenposter fastsättes. Ny plankbit under att skruva i.

### Brygga L

- Landgången. Torgels arbete.
- 2 nya lock till kättingbrunnar. Torgel.

### Brygga M

- Fästen för kättingnock, bytes. Schacklar bytes. Kätting mitt på bryggan saknas.
- Landgången rep. Byte 2 plankor.

### Brygga N, O, P,

- Kättingfästen på nocken längst ut bör bytas. Kätting besiktigas.

### Brygga R

- Repareras av Utkiken.

### Brygga S

- Kätting och fästen bör dykbesiktigas.